



# SKÖLD

FIȘA TEHNICĂ

2019-08-07

Page 1/2

## Descrierea produsului:

Sköld e o vopsea semi-mată, cu uscare rapidă, pe bază de apă, destinată vopsirii suprafețelor noi și vechi de tablă vopsită sau galvanizată/zincată exploatate la exterior: acoperișuri, burlane, jgheaburi, conducte, glafuri și alte elemente de construcții din metal. E necesar ca acoperișul să aibă o pantă de cel puțin 15°. Datorită rășinii sale speciale acrilice are o aderență foarte bună pe suport și formează o peliculă netedă și care după 8 ore e deja rezistentă la ploaie (rainproof). Pelicula e foarte rezistentă la intemperii. Deși Sköld conține pigment anticoroziv, suprafețele ruginite/oxidate/corodate trebuie curățate și protejate cu un grund corespunzător pentru metale.

Sköld e fabricată în Suedia de Hagmans Nordic AB și distribuită în România de Decorator SRL.

## TECHNICAL DATA:

Liant	Styrene acrilic/acrilic
Corp Solid	41%
Luciu	Semi mat
Diluire/Spălare unelte	Apă
Consum Specific	4–8 m <sup>2</sup> /L.
Temperatura la vopsire	Minim +5°C
Unelte de vopsit	Pensula, rola sau pulverizare
Uscare (la praf)	2–4 h
Revopsire	12 h
Uscarea completă	24–48 h
Valabilitate	2 ani cu respectarea condițiilor de depozitare
Culoare	Albă sau nuanțată
Inflamabilitate	Neinflamabilă
Categoria COV	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)



# SKÖLD

## Instrucțiuni de utilizare

### Înainte de vopsire

Începeți întotdeauna cu citirea instrucțiunilor de pe etichetă. Amestecați bine vopseaua, inclusiv la fundul cutiei înainte de începerea lucrului. Succesul proiectului de vopsire depinde în mare măsură de folosirea uneltelor de aplicare potrivite și de pregătirea corespunzătoare a suprafeței.

Suprafața de vopsit trebuie să fie curată, uscată și solidă. Este recomandabil să testați aderența vopselei. Dacă aceasta nu este corespunzătoare veți avea nevoie de un grund pentru metal pe care va trebui să-l aplicați înainte de a vopsi cu Sköld.

Suprafață metalică galvanizată, nouă: Curățați bine și spălați suprafața cu apă caldă (80–90°C) și dacă este necesar aplicați un grund pentru metal.

Suprafețe vechi sau vopsite în prealabil (inclusiv cele galvanizate): Răzuiți și periați suprafața pentru a îndepărta vopseaua neaderentă. Curățați și degresați suprafața dacă e necesar.

Suprafețe metalice vopsite în fabrică: Răzuiți/periați suprafața și urmați instrucțiunile de mai sus.

### În timpul vopsirii

Aplicați Sköld cu pensula, rola sau cu pistolul de vopsit, după o diluare cu 5–10% apă.

Aplicați 1–2 straturi până la obținerea unei acoperiri complete.

Evitați vopsirea suprafețelor încălzite sau expuse radiațiilor solare directe dar și în condiții iminente de ploaie în următoarele 2–4 ore.

**După vopsire** Ștergeți bine vopseaua de pe sculele de aplicare înainte de a le spăla. Spălați uneltele cu apă caldă și cu săpun. Închideți bine capacul cutiei după utilizare. Păstrați recipientul cu vopsea într-un loc la care nu au acces copii. Nu turnați cantitatea rămasă în canalizare. Neutralizați vopseaua rămasă în concordanță cu reglementările locale.

Protejați mediul înconjurător, la fel ca noi.

### Întreținere

Atunci când este necesară curățarea peliculei spălați-o cu apă caldă și un detergent neabraziv.